



Mec-Vai


S.R.L.

MACCHINE PER CALZATURIFICI
SHOE MACHINERY


27029 Vigevano - Via V. Bellini, 21
Tel. (0381) 690701/2 - Fax No. (0381) 82057 - Telex 325196 Mec-Vai I

Macchina a due fili per cucire scarpe e stivali con suola a scala.
Double thread sewing machine for leather shoes and ankle boots with box soles.
Machine à deux fils à coudre chaussures et bottines avec semelle cuvette.
Máquina a dos hilos para coser zapatos y botines con suelas empadadas.


C.S. 93 S





Mec-Vai





Pag. 1























Cambiare piedino e puntale secondo grandezza ago
Lavorando con materiali leggeri si consiglia
di cambiare anche la piacca 8.02.242

Ago	Puntale 15.20.080	Tipo piedino 15.05.11	Ø Fillo	Piacca 8.02.242
250	/	L	1.2	N
230	/	K	1.0	N
200	/	A	0.8	N
180	M	B	0.6	N
160	M	C	0.5	D
140	S	D	0.4	D
Needle	Holder 15.20.080	Foot type 15.05.11	Ø Thread	Plate 8.02.242

Change foot and holder according to needle size.
To change the part 8.02.242 it's recommended
for stitching soft material.





Con il pezzo 16.08.085
In questa posizione
MAX lunghezza del PUNTO.
With the part 16.08.085
in this position
MAX length of the STITCH.



Con il pezzo 16.08.085
In questa posizione
MIN lunghezza del PUNTO.
With the part 16.08.085
in this position
MIN length of the STITCH.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC PLANT

Pag. 12



SCHEMA PNEUMATICO - PNEUMATIC PLANT

